

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 16. Februar 2018, 10:20

Ich habe nun zusätzlich zu dem lilu.ext noch den CPUFriend.kext und dem erstell Kext wie im ersten Beitrag in Clover other gepackt.

Die vorhandene ssdt gelöscht und alle dazu gehörigen haken in Clover und neu gestartet.

Im HW Monitor sieht man das die CPU immer noch nicht ordentlich taktet.

Bei Intel Power Gadget sieht es wunderbar aus... Im Log sieht man aber wieder das es nicht so ist und wirklich zwischen 800 und 3500 taktet.

Habe ich irgendetwas falsch gemacht?