

Erledigt

Lenovo T510 fasst komplett - aber nur fast :-)

Beitrag von „al6042“ vom 16. Februar 2018, 11:24

Zu Audio:

- Aktiviere in der config.plist von Clover, unter "Acpi"->"DSDT"->"Fixes" den Haken bei "FixHDA"
- Trage unter "Devices"->"Audio" den Wert 3 in das Feld "Inject" (Ist zwar ein Auswahlmeneü, kann aber auch direkt mit Zahlen befüllt werden)
- Prüfe zusätzlich unter "System Parameters" ob der Punkt "Inject Kexts" auf "Yes" steht und sichere die config.plist
- Packe dann die aktuellen Versionen vom [AppleALC.kext](#) und [Lilu.kext](#) in den Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other (in dem auch deine anderen Kexte liegen sollten)
- Danach machst du einen Neustart und prüfst das Ergebnis.

Sollte es mit dem Inject-Wert 3 nicht funktionieren, kannst du auch den Wert 13 testen.

Zu WLAN:

Mit der verbauten Intel Centrino Ultimate-N 6300 wird das nicht funktionieren, da es dafür keine Kexte gibt. An der Stelle muss jemand mit "Kampferfahrung" am T510 mitteilen, ob da Gerät eine sogenannte "Whitelist" im BIOS führt, die es nicht ermöglicht einfach die WLAN-Karte mit einer OSX-tauglichen Karte zu tauschen.

Sollte das der Fall sein empfiehlt es sich mit [@Sascha 77](#) in Kontakt zu treten, um von ihm eine "rebrandete" WLAN-Karte zu organisieren, die das "Whitelist"-Problem aushebeln kann.