

Erledigt

Zotac Zbox CI523 nano

Beitrag von „al6042“ vom 18. Februar 2018, 21:49

Wenn ihr noch Schwierigkeiten mit dem Quicksync habt, aber der Shiki.kext im Einsatz ist, empfehle ich euch, in der config.plist den folgenden Boot-Arg manuell hinzuzufügen:

Code

1. shikigva=1