

Erledigt

P8Z68-V, i7 2600K, GTX 970 - Ok für erste Versuche?

Beitrag von „Nighthawk1977“ vom 21. Februar 2018, 19:06

Ich habe die Systeminfos eingetragen, sorry.

Ich bin gefühlt einen viertel Schritt weiter. Habe mein Glück jetzt mal mit Sierra versucht. Dort bekomme ich jetzt die Meldung "Still waiting for root device". Soweit ich das verstehe, kann das Setup dann nicht mehr auf den USB Stick zugreifen und man soll besser einen USB 2.0 Port verwenden. Möchte ich gerne versuchen, klappt aber nicht weil mein Mainboard sich partout weigert den Sandisk Ultra Fit (USB 3.0) an einem der rückwärtigen USB 2.0 Ports zu erkennen, einen alten USB 2.0 Stick erkennt er beim booten ins UEFI auch gar nicht erst. Bin kurz davor den ganzen Kram aus dem Fenster zu werfen. Gut, zumindest das hat erstmal noch nichts mit Hackintosh zu tun, es klemmt vorher schon.

Achja, lasst mich bitte wissen, wenn das hier zu weit geht. Das Unterforum hier ist ja eher für Fragen vor der Installation gedacht, ich bin ja schon minimal weiter.