

Erledigt

## Anfängerproblem Sierra auf Optiplex990

Beitrag von „fishmob“ vom 23. Februar 2018, 17:59

Ja, habe mich an die Wiki-Anleitung gehalten, nur nicht die Uefi-boot sondern die legacy benutzt (wie die Abb. zeigen). Also EFI - formatiert

```
sudo newfs_msdos -v EFI -F 32 /dev/rdisk0s1
```

Darin Clover installiert und die Dateien genau wie auf dem Stick. Wenn ich jetzt den Stick abziehe, im BIOS die bootreihenfolge geändert auf HDD zuerst

"no boot device found". Vielleicht mach ich mir bloss nen kleinen Stick mit Clover bootloader und lass den hinten drin. Nächste Woche kann ich nochmal mit ner 128 GB SSD versuchen.