

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG soll Hackbook werden

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 24. Februar 2018, 14:14

Danke [@Mocca55](#),

leider komme ich überhaupt nicht mehr ins Boot-Menü. Hatte den Stick jetzt nochmal neu aufgesetzt, in der Hoffnung das ich dann weiter komme, aber leider bleibt es bei den Fehlern die ich in meinem Post obendrüber bereits erwähnt habe. Ich habe jetzt aktuell überhaupt keine DSDT.aml

Ist die nicht notwendig?

Edit: Hat denn niemand eine Idee oder etwas Zeit sich das mal mit mir in Ruhe anzuschauen? Ich bekomme immer noch die Fehlermeldung: **MacBook-Pro.local com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.WindowServer.549) <Warnung>: Service exited with abnormal code: 1**