

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG soll Hackbook werden

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 26. Februar 2018, 18:37

[Zitat von MacPeet](#)

Versuch mal dies mit **LayoutID 13**. Das ist in der DSDT im HDEF-Bereich **0D**, quasi so wie in der DSDT, die bereits weiter oben gepostet wurde.

[AppleALC Lilu v1.zip](#)

Da hattest du die AppleALC und Lilu Kext gepatcht. Der Grund war wohl eine fehlerhafte Pin-Belegung, die du gefixt hattest.

Der Tipp mit dem AppleALC und dem Lilu Kext war goldrichtig, dass System läuft wieder, allerdings komplett ohne Sound. Für den Fall das du dich noch erinnern solltest was du da gemacht hast, würdest du mir das eventuell verraten? 😁

Danke vielmals [@MacPeet](#) 😊