

**Erledigt**

## **USB3 als USB2 gelistet und unwillkürlich im Verhalten.**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 1. März 2018, 14:28**

Aha! Da hat der gute KayKun einen GenericUSBXHCI eingebaut und das macht auch Sinn.

Dein Mainboard USB-Schnittstellen:

ASMedia® USB 3.0 controller :

6 x USB 3.0 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, blau, 2 intern)

Intel® X79 chipset :

14 x USB 2.0 Schnittstellen (6 an der Gehäuserückseite, schwarz, 8 intern)

Oben habe ich von EHCI geredet, konkret geht es dabei um Intel Controller. Einen solchen benutzt dein Board auch für USB 2.0, was folglich im Systembericht gelistet wird.

Für USB 3.0 hat dein Board einen AsMedia Controller, also nicht Intel, der folglich nicht über Apples Treiber angesprochen wird und auch nicht im Systembericht landet. Deswegen der GenericUSBXHCI als Ersatz, mit USBInjectAll hat das ganze aber an diesem Punkt nichts mehr zu tun.

AsMedia Controller sind leider nicht wahnsinnig gut unterstützt und die Möglichkeiten begrenzt, deswegen müssen wir sehen was sich noch tun lässt. Dafür bräuchte ich bitte wie oben schon erwähnt einen IOReg Dump.

Benutzt du den neuesten GenericUSBXHCI?