

Erledigt

Road zum Goldenen Hackintosh

Beitrag von „FelixTalksTech“ vom 1. März 2018, 14:47

Ohne PMDrvr bleibt die CPU die ganze Zeit bei 4.09 Ghz

Mit PMDrvr bleibt passt sich die Frequenz an, bzw. Sie geht wenn sie nicht unter Belastung steht immer runter auf ca. 1.50-2.50 Ghz schlägt aber ständig wieder auf 4.09 um...

Wenn sie unter Belastung ist habe ich eigtl. ständig 4.09 mit ein paar wenigen Drops