

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG soll Hackbook werden

Beitrag von „MacPeet“ vom 1. März 2018, 18:03

Zitat von Mac

Hallo [@MacPeet](#),

Nein den NullCPUPowerManagement habe ich nicht drin 😊

Allerdings verstehe ich nicht wie der VodooTSCSync-Configurator funktionieren soll... In der Drop-Down-Liste ist meine CPU nicht drin. Wie kann ich mir denn dann für meine CPU ne Kext basteln?

Meine USB-Webcam wird im USB Hub gar nicht erst erkannt. Meinst du CameraControl von Nikon? Die App?

Core i5-3317U, das ist Ivy Bridge, oder? Da bin ich nicht so der Ansprechpartner, allerdings gibt's hier genug Jungs die da helfen könnten mit den richtigen CloverEinstellungen. Ferner mit SSDT-Erstellung mittels Piker's Alpha Script.

Wenn die WebCam unter Systeminformationen/USB gar nicht angezeigt wird, dann gibt's zwei Möglichkeiten.

Entweder Du musst Dein USB erst einmal konfigurieren, so dass alle Ports gehen oder das Device dieser Cam läuft absolut nicht unter OSX, was ich so aus der Ferne sicher nicht sagen kann. Aber auch dafür gibt's hier fähige Leute die helfen können.

Die kleine App "CameraControl" ist nix von Nikon, das ist quasi nur ein kleines Script, hilft Dir aber nicht, solange die Cam unter USB nicht einmal erkannt wird.