

Erledigt

USB3 als USB2 gelistet und unwillkürlich im Verhalten.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 2. März 2018, 18:15

Dann probier es mal stattdessen mit dieser config.plist und schick mir danach einen neuen IOReg Dump.