

Erledigt

Öfter auftretende Freezes nach Fertiger Installation Gigabyte z370n wifi UHD 630

Beitrag von „al6042“ vom 4. März 2018, 19:40

Ist eine Vermutung, da ich selbst kein CoffeeLake System zur Verifizierung habe.

Der Kext kommt vom [@Brumbaer](#) beinhaltet jede Menge Einträge in Bezug auf die HD630 deiner CPU, die an dieser Stelle unter Umständen das Problem lösen könnten.

Auf der anderen Seite weiss ich aber auch, dass die N-Wifi-Serie gerne mit zwei verschiedenen Intel-LAN-Chips arbeitet.

Einmal dem aktuellen I219, der per IntelMausiEthernet wunderbar funktioniert, und einmal dem alten I211, der normalerweise mit dem ebenso alten AppleIGB.kext betrieben werden kann.

Dieser ist aber so grottenschlecht, dass mein H170N-Wifi gerne mal in KernelPanics oder Freezes hängen geblieben ist, wenn der AppleIGB installiert war...

Prüfe mal im Systembericht, ob der zufällig auch installiert wurde.