

Erledigt

USB und Audio Problem auf GA-Z97NG5

Beitrag von „Xaser666“ vom 7. März 2018, 18:44

Index Refs Address Size Wired Name (Version) UUID <Linked Against>

19 0 0xffffffff7f829b8000 0x4000 0x4000 com.rehabman.driver.USBInjectAll (0.6.2) 6A9D456A-D1B1-316E-90CD-78E5B0002C5E <12 11 4 3>

37 1 0xffffffff7f82f9a000 0x19000 0x19000 as.vit9696.Lilu (1.2.2) B43828BB-6A20-3D60-AF53-C2FEE9FE0850 <7 5 4 3 2 1>

40 0 0xffffffff7f82fd4000 0xca000 0xca000 as.vit9696.AppleALC (1.2.2) C581E250-A491-3949-93D7-1EFBF529898F <37 7 5 4 3 2 1>

41 2 0xffffffff7f8309e000 0x11000 0x11000 org.netkas.driver.FakeSMC (1759) 987B8DEE-6600-3463-BFFA-DF500771FA5B <11 7 5 4 3 1>

42 0 0xffffffff7f830af000 0x5000 0x5000 org.hwsensors.driver.CPUSensors (1759) 1204F31F-1308-3F9A-B509-0425FC789815 <41 7 5 4 3>

63 0 0xffffffff7f830b5000 0x8000 0x8000 com.insanelymac.AtherosE2200Ethernet (2.2.2) 14D6BA10-9384-33D1-B0D1-DA26C1DD2982 <16 12 5 4 3 1>

66 0 0xffffffff7f830bf000 0xd000 0xd000 org.hwsensors.driver.LPCSensors (1759) 46F77040-FA0F-3AEC-8330-E776B2D56C60 <41 12 11 7 5 4 3>

97 0 0xffffffff7f80e46000 0x4000 0x4000 com.intel.driver.EnergyDriver (2.0) 7FE9AF4A-A8C2-3099-A956-971DDC86A467 <7 5 4 3>

121 0 0xffffffff7f82bcc000 0x8000 0x8000 org.tw.CodecCommander (2.6.3) 6032938E-4161-

35BC-9507-DE73BFA6ABB3 <87 12 11 4 3 1>

EDIT: Ich würde sagen ja 😊