

Erledigt

## DW1560: Bluetooth-Kummer...

**Beitrag von „ebs“ vom 9. März 2018, 11:48**

Mal den BrcmFirmwareRepo.kext nehmen, dafür den BrcmFirmwareData.kext und BrcmBluetoothinjector.kext raus.

Wenn es dann immer noch nicht läuft mal die config.plist hochladen.