

Erledigt

Neues Projekt

Beitrag von „ralf.“ vom 12. März 2018, 17:20

IN der HD2000 liegt vermutlich der Fehler, mit dem Mach Reboot.
Mit der Grafik würde ich es gar nicht weiter versuchen.

Man kann bei der HD2000 wohl Volle Auflösung unter Mountain Lion bekommen aber ohne Grafikbeschleunigung.