


**Erledigt**

## **[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 14. März 2018, 09:46**

Ich muß mich korrigieren! Die Anleitung von [@anonymous writer](#) war das Richtige. Allerdings hat es bei mir nicht funktioniert, weil ich weder per Patch der DSDT.aml (er will diese einfach nicht laden) noch per Eintrag in der config.plist in ACPI / DSDT /Patches die GFX0 in IGPU umbenannt habe. Deshalb konnte er mit dem AppleBacklightInjector.kext das "Backlight" dann auch nicht in die IGPU "injecten"  . Vielleicht machst Du, [@anonymous writer](#), einen kleinen Hinweis in Deiner Anleitung, daß das vorab geklärt oder eingestellt sein muß.

Ich habe jetzt allerdings ein anderes Grafikproblem, wo ich nicht mehr weiter weiß: Nach dem Start ist Bild und Helligkeit bestens. Sobald der Rechner aber in den Ruhezustand geht, wacht er bald wieder automatisch auf, und dann sieht das Bild so aus:



???