

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. März 2018, 18:32

Funktionieren sollte der AppleSmartTouchpad.kext.

Aber du kannst gerne mal den VoodooI2C Testen. Es war zumindest eine Unterstützung geplant.

Versuche es mal im Cloverordner mit diesen 3 Kexten.

VoodooI2C.kext

VoodooI2CELAN.kext

VoodooI2CHID.kext

Wenn es nicht gleich läuft poste dann die Ausgabe vom IORegistryExplorer.