

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 16. März 2018, 11:54

Noch wird leider nichts erkannt. Das kann aber daran liegen das du nötige dsdt.aml Patches benötigst.

<https://github.com/alexandred/VoodooI2C-Patches>

Du kannst deine original dsdt.aml hier hochladen dann kann ich die mal an.