

Erledigt

Installation ML auf AsRock G31M-GS

>>>Fertig<<<

Beitrag von „Fab“ vom 26. November 2012, 22:04

Danke Fabii =)

Dort hab ich mir auch schon das neuste >1.90< geladen und installiert.

Das hab ich auch mit dem Flashprogramm von Dr. Ukeman geflasht.

Beim Neustart erscheint: "Press F6 for Instant Flash" was ich tat aber nichts passierte so wirklich. Er gibt mir auch den Fehler Bad CMOS irgendwas. Trau mich aber nicht jetzt CMOS zu löschen/überschreiben.

Denn hab ich mit der mitgelieferten Datei und denn war wieder das alte Bios da womit es auch nicht ging also zurück zum neuen.

[Fabii](#) Gib mir ruhig Genaue Anweisung was ich tun soll. Du musst es ja wissen wenn es bei dir läuft.