

Erledigt

## Kein USB3 auf Optiplex 7010/9010

Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. März 2018, 19:03

[Zitat von gabo11](#)

da bekomm ich nur den Intel Capri Framebuffer, aber nix mit HD4000/2500

Was wird denn geladen wenn du die IDs nicht setzt?