

Erledigt

AppleALC + Clover in High Sierra = High Frustration


Beitrag von „krawall“ vom 24. März 2018, 19:21

Moin 😊


Ich schaffe es einfach nicht, meinen Sound zum klingen zu bringen. Chip müsste der ALC233 sein (vor einiger Zeit hatte ich Yosemite auf demselben Laptop installiert, ich meine mich erinnern zu können, dass es 233 ist). Was bisher geschah:

- AppleALC.kext in /S/L/E
- Lilu.kext in /S/L/E
- kextstat gibt aus, dass AppleALC und Lilu geladen sind - laufen
- per Clover Configurator div. Layout IDs durchprobiert - ohne Erfolg

DPCI Manager zeigt nur folgendes an (keine Codec IDs):



Um sicher zu gehen, dass AppleHDA.kext auch wirklich die unveränderte von High Sierra ist, habe ich diese aus der Install-High-Sierra.app extrahiert und erneut installiert. Systeminfo zeigt allerdings nun für AppleHDA an:



Ich hoffe, dass nicht genau da der Fehler liegt. (erhalten von: unbekannt) 😄

Anbei noch mein EFI Ordner, kann ja nie schaden.

Ich hoffe nun auf Ideen eurerseits, was habe ich vergessen, was kann ich noch probieren?

Verzweifelte Grüße
Simon