

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. März 2018, 10:12

Versuche mal mit dieser dsdt.aml.

Die dsdt.aml enthält den GPIO Pinning Patch von der VoodooI2C Seite.

Die alten OSI Einträge habe ich entfernt und den für Windows 10 eingetragen.

Hast du noch mehr Informationen aus Windows zu dem Touchscreen aus Windows?

> Name

> Device an welchem der Angeschlossen ist