

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „Raptortosh“ vom 25. März 2018, 12:34

Wechsel mal den Ordner EFI am Stick mit diesen aus. Vorher entpacken nur den EFI Ordner mit Inhalt rauf.