

**Erledigt**

## **X220 HighSierra Wlan BCM43224 Installations Problem**

**Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 27. März 2018, 07:57**

Alles gut, vielen Dank,

ich probiere den Schritt von [@anonymous writer](#) aus, sobald ich die Neuinstallation fertig habe und melde mich dann direkt wieder.

Kann mir jemand, nur zur Sicherheit, den originalen IO80211family.kext und den IO80211family2.kext von Sierra 10.12.6 hier hochladen? Ich meine, ich hätte an meinem damals mal rummanipuliert...