

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „crawder“ vom 28. März 2018, 14:30

Jetzt mal blöde Frage. Kann es vlt. daran liegen, dass bei Drivers nur die apfs.efi abgelegt ist und der Stick von dem ich booten möchte im Mac Os Extended Format erstellt wurde ?? (Siehe Bild)

Aus meiner Schlussfolgerung würde ich doch noch die HFSplus.efi benötigen oder?