

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. März 2018, 15:34

Nein die ist im Bios:

```
|698|DBounce |F97ABEC7-BC15-4954-B4A7-83FC6323D27C|0056CC89|0061F6|DRVR|
|699|HfsPlus |AE4C11C8-1D6C-F24E-A183-E1CA36D1A8A9|00572E7F|004453|DRVR|
|700|EmuVariableUefi|4CF484CD-135F-4FDC-BAFB-1AA104B48D35|005772D2|003091|FRFM|
|701|OzmosisHorizont|AC255206-DCF9-4837-8353-72BBBC0AC849|0057A363|00BE99|FRFM|
|702|OzmosisDefaults|99F2839C-57C3-411E-ABC3-ADE5267D960D|005861FC|0003FB|FRFM|
|703|FakeSMC.Rev-6.2|DADE1001-1B31-4FE4-8557-26FCEFC78275|005865F7|0081EE|FRFM|
|704|Extfs |B34E5765-2E04-4DAF-867F-7F40BE6FC33D|0058E7E5|00247A|DRVR|
|705|CPUSensors.Rev-|DADE1006-1B31-4FE4-8557-26FCEFC78275|00590C5F|0034AB|FRFM|
|706|GPUSensors.Rev-|DADE1008-1B31-4FE4-8557-26FCEFC78275|0059410A|008F0F|FRFM|
|707|Injector |DADE100B-1B31-4FE4-8557-26FCEFC78275|0059D019|0008DD|FRFM|
```

Die Rote ist die HFS+.