

Erledigt

## AIO 240er Wasserkühlung

**Beitrag von „bananaskin“ vom 31. März 2018, 17:49**

Das "Rasseln" ist die Luft, welche sich noch im Kreislauf befindet, an dem Pumpen-Gehäuse ist eine Plasticschraube zum entlüften, habe ich auch mal gemacht, seit dem ist sie wieder sehr leise, bei etwa 10Volt. ruhiger wird sie auch wenn dieser Entlüftungsstopfen beim Einbau oben ist,.....komisch

Ig

edit: bau mal den Radiator ab und dreh und schüttelte den mal, dann hörst du dass da noch Luft drinnen ist