

**Erledigt**

## **Erster Hackintosh und etwas überfordert ;-)**

**Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 2. April 2018, 17:03**

Dann bleibt noch die Möglichkeit mit einem Programmierer oder warten. Bei meinem H61M-K musste ich ModBiose immer mit dem Programmierer flashen, weil das schon eine Capsule hat, welche kein Modbiose zulässt. Beim P8P67-LE lief der flash einwandfrei mit EZ-Flash.