Fehlermeldung apfs_vfsop_sync:2928 seit Installation von Mac OS High Sierra 10.13

Beitrag von "sv0911" vom 2. April 2018, 22:20

@C	hr	is(56

ich hatte mal gelesen dass die 960 EVO NVMe SSD unter iMacPro1,1 mit nativer Unterstützung läuft.

Vieleicht hilft es wenn du mal im smbios in clover iMacPro 1.1 auswählst und anpasst. Ich habe zwar keine 960ér (nur eine 850'er evo..) aber mein gesamtes System läuft unter iMacPro1,1 absolut Perfekt....

Gr.

sv

edit:

<u>@al6042</u> hat selbstverständlich recht, ich habe eben nochmal nachgelesen bzgl 960èr, dass es im Kontext um High Sierra und nicht spezifisch um iMacPro 1.1 ging... Kurzgefasst.. unter High Sierra sollte die 960èr nativ laufen..