

Erledigt

AMD A10 5800k, GeForce 8400GS und MSI Grenade Mainboard

Beitrag von „derHackfan“ vom 3. April 2018, 11:36

Weiß gar nicht ob Mavericks 10.9.5 schon HD 7xxx Unterstützung mitbringt, Lilu und WhateverGreen laufen erst ab El Capitan 10.11.6, vielleicht wäre Yosemite 10.10.5 besser gewesen.

Der Kernel Opcode Fehler ist ein USB Problem, entweder anderen USB Port oder ein USB Fix aus der EFI heraus nehmen.