

**Erledigt**

## **R9 390 im Betrieb mit macOS 10.13.4 nicht möglich?**

**Beitrag von „Si Vis Pacem“ vom 3. April 2018, 17:35**

[@THack87](#)

Bezüglich der DeviceIDs liegst du genau richtig. Bei Clover kannst du die doch über die config.plist einbauen, oder?

HDMI-/DP-Audio war ein Missverständnis meinerseits.

Bin beim Wechsel zurück auf meine ProduktivInstallation mit 10.13.3 darauf gekommen, dass es an der Kombi SSDT-2.aml + Whatevergreen - DSDT liegen muss, da dort auch der Codec jetzt angezeigt wurde und DP-Audio nutzbar war.

In den Anleitungsthreads bei den Verrückten wird immer noch darauf hingewiesen, dass es für R9 390er keine Lösung gäbe.

Ich benutze ja Ozmosis und habe dort Atilnjection disabled.

Meines Erachtens liegt es an der SSDT-2.aml von oben. Probiere mal aus, ob du es damit auch schaffst.

Viel Erfolg!