

Erledigt

Fehlermeldung apfs_vfsop_sync:2928 seit Installation von Mac OS High Sierra 10.13

Beitrag von „Chris66“ vom 3. April 2018, 21:13

Also ich hatte dann gestern Abend mal noch die neueste *apfs.efi* aus dem genannten Link eingespielt. Ich nachhinein hatte ich aber vergessen die ursprüngliche Version zu sichern. Wird aber ja bestimmt mit einem kommenden lover Update mal wieder aktualisiert.

Ein Bootvorgang dauert mit dieser Konfiguration jetzt noch ca. 70 Sekunden. Das waren vorher ca. 2,5 Minuten. Also eine deutliche Verbesserung. Verglichen mit dem Windows 10 Start auf einer SATA 850 EVO die ich dazu noch im System habe aber eine Ewigkeit. Naja, es ist halt nur ein Hackintosh. Aber wie gesagt, mit dieser Zeit kann ich jetzt leben.

Den TRIM Support wollte ich auch auf keine Fall abschalten. Das wäre für mich keine Option.

Gruß und Danke für die vielen Antworten,
Chris66