

**Erledigt**

## **10.13.4 - GTX980Ti Blackscreen Probleme nach Installation**

**Beitrag von „macmac512“ vom 5. April 2018, 21:30**

Also nvda\_drv=1 habe ich jetzt mal ausprobiert, dart=0 war sowieso schon gesetzt. Meinst du mit "Use NVIDIA WEB Drivers" den Haken bei "NvidiaWeb" unter System Parameters? Falls ja, der ist gesetzt. 😊

Wenn ich so starte drehen die Lüfter einmal auf Maximum und dann blinkender Monitor, also kein Signal mehr.