

Erledigt

T530 mit HS - kein Sleep und Reboot statt Shutdown

Beitrag von „pandel“ vom 10. April 2018, 17:41

Das letzte [BIOS Update](#) ist ca. 2 Wochen alt. Mag sein, dass es an der generellen, alten Struktur des BIOS liegt, aber mit Yosemite und Sierra lief das. Ich habe erst vor ca. 2 Wochen wieder damit angefangen, den Burschen auf einen aktuellen Stand zu heben und hab ziemlich viel gebastelt. Also [BIOS Update](#), Clover aktualisiert, alle Kexte neu, DSDT besorgt (nicht erstellt, weil mir dazu das KnowHow fehlt, was alles an Anpassungen rein muss und ich schon bei der Recherche nen dicken Kopf bekomme...), SSDT erstellt.

Ich hab allerdings bereits via Clover F4 die Original DSDT schon gesichert. Kann man irgendwie herausbekommen, welche Anpassungen an meiner bis dato verwendeten DSDT vorgenommen wurden, um die Änderungen, falls nötig, in die neu generierte zu übertragen?