Nach Update auf 10.13.4 bootet System nicht mehr.

Beitrag von "griven" vom 10. April 2018, 21:50

Die ist gar nicht so sinnlos wenn man sie zu interpretieren weiß

Der Fehler liegt im AptioFix welcher kommt aktuell zum Einsatz? Hier mal durchprobieren (AptioFix,AptioFix2,AptioFix3, AptioMemoryFix). Gerüchteweise soll es auch helfen einen CMOS

Reset zu machen um das Problem zu umschiffen (das aber Eher bei X99 Systemen) ebenfalls hilfreich ist das komplette deaktivieren der <u>SIP</u> (CsrActiveConfig=0x7F). SaveMode oder Verbose können das Problem verschlimmern (Platzbedarf des Prelinked Kernel steigt)...