

**Erledigt**

## **Realtek RTL8111E bringt den Hac zum aufwachen :-)**

**Beitrag von „iLeopod“ vom 22. August 2011, 18:33**

Vielleicht hilft es wenn du in der DSDT im Device LAN0

```
Name (_PRW, Package (0x02)
{
0x0B,
0x05
})
```

in

```
Name (_PRW, Package (0x02)
{
0x0B,
0x04
})
```

änderst.