

Erledigt

Anpassung TerraV3 Kabylake HD630 wake up Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 22. April 2018, 09:41

Vielen Dank für den Hinweis...

Ich weiss, es ging grundsätzlich nur um die Einstellungen im SMBIOS, aber die config.plist und weitere Elemente haben sich mir aufgedrängt... 😊

Somit habe ich die mal einen neuen EFI-Ordner zusammengepackt.

Teste den doch bitte mal, indem du den aktuellen EFI-Ordner zu "EFI-alt" umbenennst, bevor du den Inhalt des beiliegenden Zips dort platziert.

Darin wurden in der config.plist möglichst alle DSDT-Patches und Fixes wieder entfernt und ihn eine gepatchte DSDT.aml eingebaut.

Viel Erfolg...