

Erledigt

{gelöst} ALC1220 mag nicht... aber mit Layout ID 2 dann doch

Beitrag von „taxidriver“ vom 23. April 2018, 21:31

Hi zusammen,

ich habe ein Asrock Z270 Extreme4 mit einem 7700k, auf dem ich High Sierra 10.13.4 installiert habe.

Leider kriege ich das mit meinem Sound nicht hin... vielleicht könnt ihr mir ein wenig auf die Sprünge helfen.

Ich habe den Lilu und AppleALC im EFI/Clover/kexts/other drin und habe im Clover Configurator unter injected bei Devices 11,7,5 und 1 probiert, leider zeigt er mir keinen Sound an.

Was mache ich falsch?

Viele Grüße
Fredy