Radeon HD 5450/6450 unter EC/Sierra

Beitrag von "Arkturus" vom 27. April 2018, 13:16

die iGPU HD 3000 funktioniert leider nicht richtig. Hätte ich auch genutzt. Sobald eine externe Sapphire HD 6450 PCIe Karte eingesteckt ist, wird ausschließlich über diese gebootet. Beim umschalten auf den Grafiktreiber bootet der Rechner neu.

Ich möchte aber nicht aufgeben und hatte nach einem DSDT Patch gesucht. Dabei bin ich auf diesen Thread gestoßen.

Sollte es nicht funktionieren, kann es auch bei der Geforce 210 bleiben.