

Erledigt

hd 5570 black screen high sierra

Beitrag von „MacPeet“ vom 4. Mai 2018, 17:00

Du hast einen Core2Duo oder Core2Quad als CPU in dem Teil verbaut, richtig?

Die Dinger, genauso die Xeon´s, haben keine Injector-iGPU, also keine IntelGrafik in der CPU.
Daher gibt´s mit HD5450, HD5570, HD5770, HD6570, etc. ... einen Blackscreen bei HS.
whatevergreen + lilu funktioniert nicht auf den Non-EFI-Kisten
daher einzigste Lösung:

Rollback der folgenden Kexte von Sierra 10.12.6 für HS

AMDRadeonX3000.kext
AMDRadeonX3000GLDriver.bundle
IOAccelerator2D.plugin
IOAcceleratorFamily2.kext