

Erledigt

hd 5570 black screen high sierra

Beitrag von „Mocca55“ vom 5. Mai 2018, 14:09

Ich bin gerade unterwegs. Setzte doch mal den Baboon Framebuffer und mache bei Inject ATI, Inject EDID (im EDID Feld bitte nichts eintragen), LoadVBios und PatchVBios einen Haken. Und dann mal einen Bootversuch. So läuft meine HD5650 die ja auch in den Redwood Chip besitzt.

Gruß Mocca55