

Erledigt

Kein Sound Realtek ALC 898

Beitrag von „wolf1967“ vom 8. Mai 2018, 19:12

Jetzt habe ich auch die Treiber von Nvidia für die Grafikkarte downgeloadet und installiert aber er lässt mich zwar umschalten auf die Treiber von Nvidia und schreibt ich muss neu rebooten aber nach dem Neustart nimmt er wieder die alten Treiber.

Muss nochmals starten zeigt mir den USB Stick nicht an die andere config was 23kb groß war, habe ich leider nicht bin beim kopieren auf ersetzten gegangen

So USB Stick ist wieder da habe dir die config was ich auf die Efi Startplatte kopiert habe mitgeschickt