

Erledigt

Kein Sound Realtek ALC 898

Beitrag von „Nio82“ vom 8. Mai 2018, 20:09

[@wolf1967](#)

Ja die solltest du zu den anderen Kexten mit dazu legen. Sind aber für erfolgreichen Boot nicht notwendig. Die RealtekRTL8111.kext ist für einen deiner beiden LAN Anschlüsse & die Lilu.kext ist für Audio nötig, ohne diese funktioniert die AppleALC.kext nicht.