

Erledigt

OT Verständnisfrage zu Clover

Beitrag von „Arkturus“ vom 10. Mai 2018, 16:11

[@griven](#)

Danke für die ausführliche Erklärung. Leider hat der Eintrag der Fake-ID 0x116 und die Änderung des SMBIOS keine Veränderungen gebracht, habe SMBIOS 12,1 bis 13,2 probiert, auch die mit i7.

Ich hätte mal vorher bei Apple die Erläuterungen zur HD3000 studieren sollen. Dann hätte ich mir und euch die Mühe sparen können. Abgesehen, dass ich ja gar keine HD3000 habe. Ich habe inzwischen wieder auf die Gforce 210 umgebaut, welche ja auch tadellos funktioniert. Nun kann ich den Thread als gelöst markieren, es sind keine Fragen mehr offen.



Schönen Vatertag für Alle die geholfen haben.