

Erledigt

Externe Festplatte nicht auffindbar, wenn über USB 3.0 connected.

Beitrag von „al6042“ vom 11. Mai 2018, 23:56

Du hast 6 mal einen Port-Limit-Patch drinnen, von denen 5 die gleichen sind...

Dummerweise funktionieren die unter 10.13.4 nicht mehr.

Entferne bitte die 5 gleichen und ändere den übrig gebliebenen zu:

Comment Remove 15 port limit completely in 10.13.4

Name com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI

Find 837D940F 0F839704 0000

Replace 837D940F 90909090 9090

Achte auf den Namen des Kexts, der hat sich gegenüber der früheren Version leicht verändert.