

Erledigt

Externe Festplatte nicht auffindbar, wenn über USB 3.0 connected.

Beitrag von „al6042“ vom 12. Mai 2018, 18:01

Das mit den Seriennummern ist schon in Ordnung.... wenn du diese aber wieder einsetzt, packe die "Board Serial Number" auch in den Punkt "MLB" unter "Rt Variables"...

Hier mal die EFI und der Originale AppleHDA.kext.

Der Weg, denn du nun einschlägst ist folgender.

- Benenne der Original-EFI-Ordner zu "EFI-alt" um
- entpacke den neuen Ordner an dessen Stelle und setze deine Seriennummer wieder ein.
- Entferne aus dem Ordner /System/Library/Extensions die folgenden Kexte:

- AHCI_Intel_Generic_SATA
- AppleHDA
- alle FakeSMC-Kexte
- IntelGraphicsFixup
- IntelMausiEthernet
- Lilu
- realtekALC
- USBInjectAll
- XHCI-200-series-Injector

- kopiere die Original AppleHDA aus dem ZIP in den Ordner /System/Library/Extensions
- Lade das Programm [Kext Utility](#) herunter und führe es aus

Wenn das alles in der Reihenfolge erledigt wurde, kannst du neu Starten und dann schauen wir mal... 😊