

Erledigt

T440s Hilfe beim einrichten

Beitrag von „Landu“ vom 12. Mai 2018, 22:10

Ich habe mir das Problem mit dem nicht funktionierenden USB-Port gemeinsam mit [@al6042](#) angeschaut, leider haben wir bis dahin keine Lösung dazu gefunden.

Des Weiteren startet der Laptop nachdem ich den USBInjectAll Kext nutze nach dem herunterfahren immer neu.

[@Sascha 77](#), hast du eventuell eine Idee?

[@al6042](#) Danke noch mal für die Unterstützung und Hilfe