

Erledigt

Installation von Capitan über Enoch r2905

Beitrag von „ralf.“ vom 14. Mai 2018, 12:47

Du solltest auch mal das Board ins Profil eintragen. Vielleicht könnte dann jemand weiterhelfen.

Bei manch älteren Board bleiben die Bios-Einstellungen nicht erhalten. Liegt manchmal auch an der Batterie.