

Erledigt

Seit 10.13.4 USB-Problem (GA-Z170M-D3H)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 15. Mai 2018, 15:23

Ich sehe da 16 Ports im IOService, also wird der Patch greifen. Wie schaut es denn in deinen ACPI-Tables aus (DSDT und/oder SSDT)? Dort solltest du ebenfalls die Ports HS01-HS10 und SS01-SS06 finden. Hast du mal getestet, ob die Ports aktiv sind?