

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG WLAN Probleme nach EFI Überarbeitung

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. Mai 2018, 15:56

Meine Karte ist bis auf die subsystem-id identisch und läuft wie gesagt OOB:

14E4, 4353, 106B, **04D8**, Broadcom Limited, BCM43224 802.11a/b/g/n

MacS Karte:

14E4, 4353, 106B, **1509**, Broadcom Limited, BCM43224 802.11a/b/g/n

Ob es wirklich daran liegt?